



ПРАВИЛА СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОТИВОГАЗОВ И РЕСПИРАТОРОВ UNIX

Перед применением противогазов и респираторов пользователь должен произвести:

- выбор размера (роста) маски UNIX 6100 (маски UNIX 5000 и UNIX 5100 универсального размера) и полумасок UNIX 2100, UNIX 1000 и UNIX 1100 в соответствии с размерами лица пользователя;
- проверку масок и полумасок на отсутствие повреждений и наличие клапанов, которые не должны быть загрязнены и деформированы;
- проверку фильтров на соответствие условиям труда, срока годности;
- сборку и проверку правильности сборки противогазов и респираторов;
- проверку подгонки лицевой части (проверка плотности прилегания лицевой части к лицу).

Схема крепления фильтров к маскам UNIX 6100, UNIX 5000, UNIX 5100

Противогазовая защита



Комбинированная защита



Противоаэрозольная защита



Подготовка противогаза к использованию

Противогазовая защита



ВНИМАНИЕ!

Необходимо использовать маску и фильтры одного производителя, так как у каждого производителя своя конструкция байонетного разъема, несовместимая с другими.

В противном случае будет нарушена герметичность изделия.

- Совместите три паза на противогазовом фильтре и три зубца на маске;
- Поверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора.

Комбинированная защита с использованием держателя



1-2. Вложите съемный противоаэрозольный фильтр UNIX P1 R, UNIX P2 R или UNIX P3 R в держатель так, чтобы при сборке противогаза маркировка противоаэрозольного фильтра была обращена к противоаэрозольному фильтру.

3. Присоедините держатель к крышке-сетке противоаэрозольного фильтра до полного защелкивания;
4. Присоедините комбинированный фильтр к маске как показано выше в п.п. 1-2.

Комбинированная защита с использованием переходника



1-2. Присоедините переходник к крышке-сетке противоаэрозольного фильтра до полного защелкивания.

3-4. Сборка комбинированного фильтра: совместите три паза на противоаэрозольном фильтре UNIX 203 P3 R D, UNIX 223 P3 R D или UNIX 233 P3 R D и три зубца на переходнике. Поверните противоаэрозольный фильтр по часовой стрелке до упора.

5. Присоедините комбинированный фильтр к маске, повернув его по часовой стрелке до упора.

Противоаэрозольная защита



1. Совместите три паза на фильтре UNIX 203 P3 R D, UNIX 223 P3 R D, или UNIX 233 P3 R D и три зубца на маске;
2. Поверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора;
3. Совместите три паза на фильтре UNIX 303 P3 R D и три зубца на маске;
4. Поверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора.

Надевание и снятие противогаза



1-3. Надевание противогаза с маской UNIX 5000/UNIX 5100;
4-5. Подгонка маски: подтяните до упора вначале лобную лямку, придерживая одной рукой маску в области подбородка, затем височные и щечные лямки. Убедитесь, что маска плотно, без перекосов прилегает к лицу;
6. Снятие маски: ослабьте натяжение лямок, приподняв лобную, височные и щечные пружки.

Примечание: Надевание и снятие противогаза с маской UNIX 6100 производится аналогично, но с учетом крепления оголовья в четырех точках.

Рекомендации по подбору размера (роста) маски UNIX 6100

Выбор ориентировочного размера (роста) маски UNIX 6100 осуществляется по результатам измерения ширины лица и длины лица пользователя. Окончательный размер (рост) маски определяется после примерки маски к лицу.



Наименование измерения	Размер (рост) маски UNIX 6100		
	1	2	3
Ширина лица, мм	106-130	120-148	от 133 и более
Длина лица, мм	89-117	107-126	от 111 и более

Ширина лица – расстояние между наиболее выступающими точками скуловых дуг.

Длина лица – расстояние между точками наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка.

Проверка правильности выбора размера (роста) маски UNIX 6100

После ориентировочного выбора размера (роста) маски UNIX 6100 проверьте герметичное прилегание маски к лицу:



Наденьте маску выбранного размера (роста), отрегулируйте длину лямок наголовника по размеру головы так, чтобы она плотно, без перекосов прилегала к лицу, но не оказывала при этом большого давления.



Закройте руками отверстия в седловинах клапана вдоха с байонетом на боковых поверхностях стекла-корпуса. Сделайте 3 - 4 глубоких вдоха, если дышать невозможно, значит маска плотно прилегает к лицу, размер (рост) маски выбран правильно.
Если воздух проходит под маску, то проведите дополнительную подгонку или проверьте маску другого размера.

Проверка правильности надевания и герметичности противогазов UNIX 6100, UNIX 5000, UNIX 5100

Перед каждым применением пользователь самостоятельно должен провести проверку правильности сборки противогаза и проверку плотности прилегания маски к лицу, так как от этого существенно зависит эффективность защиты:



1–2. Наденьте собранный противогаз UNIX 6100 с маской выбранного размера, противогаз UNIX 5000/UNIX 5100 универсального размера так, чтобы маска плотно, без перекосов прилегала к лицу, но не оказывала при этом большого давления.

3–4. Закройте рукой выходные отверстия на экране и слегка выдохните. Если маска немного раздувается и утечки воздуха по линии обтюрации не наблюдается, то она исправна и надета правильно, сборка маски с фильтрами произведена правильно. Если отмечается утечка воздуха, то либо маска негерметична, либо надета неправильно (требуется дополнительная подгонка).

Замена фильтров UNIX

Противогазовые фильтры
замените при появлении запаха
вредного вещества в подмасоч-
ном пространстве.

Противоаэрозольные фильтры
замените при резком затрудне-
нии дыхания (увеличении со-
противления дыханию).

Комбинированный фильтр UNIX 541 марки A1B1E1K1HgP3 R D
Максимальное время использования фильтра при защите от паров
ртути – 50 часов. Время работы с ртутью следует учитывать и
суммировать после каждого использования фильтра. По истечении
указанного времени фильтры считаются отработанными и их
необходимо заменить новыми.

Гигиенический уход за масками UNIX

После эксплуатации противогаза: отсоедините фильтры от маски, протрите обтюратор и подмасочник снаружи и внутри влажной салфеткой, просушите маску на воздухе, затем протрите мягкой сухой салфеткой стекло-корпус с обеих сторон. Не допускайте трения панорамного стекла маски о жесткие поверхности.

В лицевой части UNIX 6100 при необходимости снимите защитный экран (рис. 1–3), протрите или промойте загрязненные места, просушите, установите защитный экран на место движением сверху вниз до защелкивания.



1. Нажмите на нижнюю часть защитного экрана;
2. Движением руки вверх поднимите защитный экран, освободив клапан выдоха;
3. Снимите защитный экран.

Дезинфекция масок UNIX 6100, UNIX 5000, UNIX 5100

Дезинфекция проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибов на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и полостях.

После окончания работы в зараженной зоне, снимите противогаз в чистой зоне, отсоедините фильтры от маски и передайте маску на дезинфекцию, которая проводится в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Маски дезинфицируют химическим методом: погружением на 90 минут в 4,0 % водный раствор перекиси водорода с 0,5 % моющего средства (типа Прогресс, Астра, Лотос) с последующим промыванием проточной водой до полного удаления запаха дезинфицирующего средства, протиркой мягкой сухой салфеткой и сушкой при температуре не более 50°С до исчезновения видимой влаги.

Маски используют до износа, визуально оценивая целостность деталей, клапанов вдоха и выдоха, обтюратора и стекла-корпуса.

Хранение противогаза

Хранить противогаз следует в чистой зоне при отсутствии вредных веществ. В противном случае фильтры противогаза будут пассивно поглощать вредные вещества, тем самым сокращая защитный ресурс противогаза.

Для хранения и ношения противогаза предусмотрена сумка, которая обеспечивает компактное и удобное размещение, а также защищает от производственных загрязнений.




ПРАВИЛА СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕСПИРАТОРОВ UNIX

UNIX

Схема крепления фильтров к полумаске UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100

Противогазовая защита



Комбинированная защита



Противоаэрозольная защита



Подготовка респиратора к использованию

Противогазовая защита



ВНИМАНИЕ!

Необходимо использовать полумаску и фильтры одного производителя, так как у каждого производителя своя конструкция байонетного разъема, несовместимая с другими.

В противном случае будет нарушена герметичность изделия.

- Совместите три паза на противогазовом фильтре и три зубца на полумаске;
- Поверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора.

Комбинированная защита с использованием держателя




- 1-2. Вложите съемный противоаэрозольный фильтр UNIX P1, UNIX P2 или UNIX P3 в держатель так, чтобы при сборке респиратора маркировка противоаэрозольного фильтра была обращена к противогазовому фильтру;
- Присоедините держатель к крышке-сетке противогазового фильтра до полного защелкивания;
 - Присоедините комбинированный фильтр к полумаске как показано выше в п.п. 1-2.

Комбинированная защита с использованием переходника



- 1-2. Присоедините переходник к крышке-сетке противоаэрозольного фильтра до полного защелкивания.
- 3-4. Сборка комбинированного фильтра: совместите три паза на противоаэрозольном фильтре UNIX 203 P3 R D, UNIX 223 P3 R D или UNIX 233 P3 R D и три зубца на переходнике. Поверните противоаэрозольный фильтр по часовой стрелке до упора.
5. Присоедините комбинированный фильтр к полумаске, повернув его по часовой стрелке до упора.

Противоаэрозольная защита



- Совместите три паза на фильтре UNIX 203 P3 R D, UNIX 223 P3 R D или UNIX 233 P3 R D и три зубца на полумаске;
- Поверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора;
- Совместите три паза на фильтре UNIX 303 P3 R D и три зубца на полумаске;
- Поверните корпус фильтра по часовой стрелке до упора.


Надевание и снятие респиратора



- 1-2. Наденьте шейную тесьму и застегните пряжки;
3. Наденьте одновременно оголовье и полумаску так, чтобы подбородок удобно разместился внутри полумаски;
- 4-5. Подгонка полумаски: подтяните вначале тесьмы оголовья, затем шейные тесьмы до плотного прилегания;
6. Убедитесь, что полумаска плотно и без перекосов прилегает лицу, но при этом не оказывает большого давления, как в состоянии покоя, так и при движении головы в стороны, вверх и вниз. При снятии респиратора следует ослабить натяжение тесем.

Рекомендации по подбору размера (роста) полумасок UNIX

Выбор ориентировочного размера (роста) полумасок UNIX 2100, UNIX 1000 и UNIX 1100 осуществляется по результатам измерения длины лица пользователя. Окончательный размер (рост) полумаски определяется после примерки полумаски к лицу.



Наименование измерения	Размер (рост) полумаски		
	1	2	3
Длина лица, мм	до 109	110-119	120 и более

Длина лица – расстояние между точками наибольшего углубления переносицы и самой нижней точкой подбородка.

Проверка правильности выбора размера (роста) полумасок UNIX

После ориентированного выбора размера (роста) полумасок UNIX 2100, UNIX 1000 и UNIX 1100 проверьте герметичное прилегание полумаски к лицу:



1 Наденьте полумаску выбранного размера (роста), подтяните тесьмы оголовья и шейные тесьмы так, чтобы она плотно, без перекосов прилегала к лицу, но не оказывала при этом большого давления.



2 Закройте руками отверстия в седловинах клапана вдоха с байонетом на боковых поверхностях корпуса. Сделайте 3 - 4 глубоких вдоха, если дышать невозможно, то размер маски выбран правильно. Если воздух проходит под полумаску, то проведите дополнительную подгонку или проверьте полумаску другого размера.

Проверка правильности надевания и герметичности полумасок UNIX 2100, UNIX 1000 и UNIX 1100 с фильтрами

Перед каждым применением пользователь самостоятельно должен провести проверку правильности сборки респиратора и проверку плотности прилегания полумаски к лицу, так как от этого существенно зависит эффективность защиты:



1. Наденьте собранный респиратор выбранного размера так, чтобы полумaska плотно, без перекосов прилегала к лицу, но не оказывала при этом большого давления.
2. Закройте рукой выходное отверстие (центральное) в седловине клапана выдоха и слегка выдохните. Если полумaska немножко раздувается и утечка воздуха по линии обтюрации не наблюдается, то она исправна и надета правильно, сборка полумаски с фильтрами произведена правильно. Если отмечается утечка воздуха, то либо полумaska негерметична, либо надета неправильно (требуется дополнительная подгонка).

Быстрое снятие-надевание полумаски UNIX 2100 с фильтрами

Система крепления оголовья позволяет одним движением руки, используя «п-образный» рычаг, снять полумаску UNIX 2100 с лица, не снимая наголовника, находящегося под каской.



Замена фильтров UNIX

Противогазовые фильтры
замените при появлении запаха вредного вещества в подмасочном пространстве.

Противоаэрозольные фильтры
замените при резком затруднении дыхания (увеличении сопротивления дыханию).

Комбинированный фильтр UNIX 541 марки A1B1E1K1HgP3 R D
Максимальное время использования фильтра при защите от паров ртути – 50 часов. Время работы с ртутью следует учитывать и суммировать после каждого использования фильтра. По истечении указанного времени фильтры считаются отработанными и их необходимо заменить новыми.

Удаление конденсата во время работы в респираторе

В процессе работы в респираторе при низких температурах может образоваться конденсат на внутренней поверхности изолирующей полумаски, который стекает в подбородочную область полумаски и вызывает дискомфорт. В полу масках UNIX 1100 и UNIX 2100 предусмотрено технологическое отверстие для удаления конденсата из-под полумаски, которым можно воспользоваться во время работы в респираторе.



1-2. Технологическое отверстие для удаления конденсата

3-4 Ослабьте натяжение прилегания полу маски UNIX 1100 / UNIX 2100 к лицу, для этого расстегните пряжку шейной тесьмы.

5. Отведите нижнюю часть полу маски от подбородка.

6-7. Придерживая полу маску одной рукой, другой рукой оттяните обтюратор полу маски, держась за его край. В это время конденсат через технологическое отверстие будет удален.

8. Верните респиратор в исходное положение, для этого застегните пряжку шейной тесьмы.

Гигиенический уход за полу масками UNIX 1000, UNIX 1100

После эксплуатации респиратора, если он загрязнен, отсоедините фильтры, разберите полу маску и проведите гигиеническую чистку полу маски. Промойте детали в теплой воде с мылом, ополосните, просушите при комнатной температуре и соберите полу маску.



1. Снимите защитный экран с оголовьем и шейной тесьмой;

2-4. Отсоедините внутренний каркас.

Гигиенический уход за полумаской UNIX 2100

После эксплуатации респиратора, если он загрязнен, отсоедините фильтры, разберите полумаску и проведите гигиеническую чистку полумаски. Промойте детали в теплой воде с мылом, ополосните, просушите при комнатной температуре и соберите полумаску.



1. Снимите защитный экран с оголовьем и шейной тесьмой: возмите в одну руку полумаску, большим пальцем другой руки нажмите на выступ с обозначением роста, два пальца заведите между корпусом и защитным экраном, отсоедините экран от корпуса.
- 2–4. Отсоедините внутренний каркас.

Дезинфекция полумасок UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100

Дезинфекция проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов: вирусов, бактерий, грибов на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и полостях.

После окончания работы в зараженной зоне, снимите респиратор в чистой зоне, отсоедините фильтры от полумаски и передайте полумаску на дезинфекцию, которая проводится в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

Полумаски дезинфицируют химическим методом: погружением на 90 минут в 4,0 % водный раствор перекиси водорода с 0,5 % моющего средства (типа Прогресс, Астра, Лотос) с последующим промыванием проточной водой до полного удаления запаха дезинфицирующего средства, протиркой мягкой сухой салфеткой и сушкой при температуре не более 50°С до исчезновения видимой влаги.

Полумаски используют до износа, визуально оценивая целостность деталей, клапанов вдоха и выдоха, обтюратора.

Хранение респиратора

Хранить респиратор следует в чистой зоне при отсутствии вредных веществ. В противном случае фильтры респиратора будут пассивно поглощать вредные вещества, тем самым сокращать защитный ресурс респиратора. Респиратор хранят в пакете или поясной сумке.

Для хранения и ношения респиратора предусмотрена поясная сумка, которая обеспечивает компактное и удобное размещение, а также защищает от производственных загрязнений.

При хранении и ношении респиратора в сумке не допускайте смятие корпуса полумаски, приводящее к необратимой деформации и нарушению первоначальной формы.

